Febbraio 2024

A.C.T.A. s.p.a.

Comune di Potenza

Stima stato d’uso automezzi lotto 1 APE TM

FRANCESCO IANTORNO

Direttore tecnico

INELECTRIC SRL

CONSIDERAZIONI SUI LOTTI

Si chiarisce che si è ritenuto di accorpare veicoli simili al fine di definire un lotto per una eventuale vendita in blocco al fine di suscitare maggiore interesse per l'eventuale acquirente.

Pertanto è stata compilata una scheda relative al lotto degli ApeTM. Lotti che sono stati stimati di valore rispettivamente pari a €5000.

E 'stata compilata una scheda per ognuno di essi.

Si è proceduto ad una riorganizzazione dei veicoli per tipologia e destinazione d'uso (si produce file excel per semplificare lettura e gestione dati)

idenbtificativo aziendale	Marca e Modello	tipologia	Targa
147	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29540
139	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29532
140	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29533
141	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29534
142	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29535
146	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29539
148	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29541
150	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29543
152	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29545
143	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29536
144	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29537
145	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29538
151	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29544
149	APE TM	motocarro volta cassonetti	DD 29542
80	APEMAX	motocarro volta cassonetti	AJ 91856

I veicoli elencati sono **15**, così classificabili:

motocarri diesel a tre-ruote volta-cassonetti

Lotto di veicoli simili e in equivalente stato di usura. Attrezzature in buono stato. Veicoli che si riparano facilmente. Pezzi ricambio economici. Numero pezzi 14 tutti immatricolati nella stessa data.

Distinti saluti

Potenza, 29 Febbraio 2024

Per l'INELECTRIC SRL

Ing. Francesco Tantorno

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **PIAGGIO**	Modello **APE TM DD29532**	Alimentazione **GASOLIO**
Cilindrata **400cc**	Numero telaio **ZAPT100000034548**	Potenza in KW **-**
Numero Targa **DD29532**	Trazione **SU ASSE POSTERIORE**	Prima immatricolazione **05/10/2007**
Classe inquinamento **-**	Tipo di cambio **MECCANICO**	Km da quadro **-**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
piedi di stazionamento	☒ SI	☐ NO
Cassone ribaltabile	☒ SI	☐ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

motocarri equipaggiati con cassone ed attrezzatura idraulica volta contenitore

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria lievi danni generici - vernice leggermente ossidata - plastiche leggermente deteriorate dai raggi uv
Cristalli, parabrezza e lunotto	idoneo
Abitacolo, tappezzerie, sedili	stato discreto
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	buone condizioni
Pneumatici posteriori	buone condizioni

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

i veicoli del lotto presentano danni meccanici di varia natura ma mediamente di piccola entità. il lotto consente di attingere ricambi dallo stesso assemblando almeno 5 veicoli in buone condizioni

I)VALUTAZIONE VEICOLO

Valore

NOTE

acta

acta
145

DD
29536

29538

CALABRESE
COS.ECO.

29532

DD
29544
COS.ECO.

COS.ECO. s.r.l.
ATTREZZ. VASCA RIBALTA
N° SERIE 2981/01
MODELLO
ANNO DI COSTRUZ.

COS.ECO

COS.ECO

UD
29534

acta
145