Febbraio 2024

A.C.T.A. s.p.a.

Comune di Potenza

Stima stato d’uso automezzi lotto 2 APE 50

FRANCESCO IANTORNO

Direttore tecnico

INELECTRIC SRL

CONSIDERAZIONI SUI LOTTI

Si chiarisce che si è ritenuto di accorpare veicoli simili al fine di definire un lotto per una eventuale vendita in blocco al fine di suscitare maggiore interesse per l'eventuale acquirente.

Pertanto è stata compilata una scheda relativa al lotto degli Ape50. Lotti che sono stati stimati di valore rispettivamente pari a €4000.

Si è proceduto aduna riorganizzazione dei veicoli per tipologia e destinazione d'uso (si produce file Excel per semplificare lettura e gestione dati)

66	APE50 4375 (ex X34NP7)	spazzamento	X2539D
112	APE50 44635 (ex 4TF09)	spazzamento	X4HW9F
113	APE50 44658 (ex 4TF0C)	spazzamento	X4HW9B
109	APE50 44659 (ex 4TF06)	spazzamento	X4HW9C
110	APE50 44830 (ex 4TF07)	spazzamento	X4HW98
108	APE50 45185 (ex 4TF05)	spazzamento	X4HW94
107	APE50 45187 (ex 4TF04)	spazzamento	X4HW95
111	APE50 45405 (ex 4TF08)	spazzamento	X4HW99
67	APE50 4783 (ex 8B1T1)	spazzamento	X4HNP4
68	APE50 4784 (ex 8B1SZ)	spazzamento	X4HNP2
72	APE50 4786 (ex 8B1SX)	spazzamento	X4HNP3
70	APE50 4787 (ex 8B1T0)	spazzamento	X4HW97
65	APE50 4830 (ex 8B1T2)	spazzamento	X4HW96
75	APE50 5617 (ex 8B1SN)	spazzamento	X4HNNB
77	APE50 5618 (ex 8B1SS)	spazzamento	X4HNNY
69	APE50 5620 (ex 8B1SM)	spazzamento	X4HNND
73	APE50 5674 (ex 8B1SL)	spazzamento	X4HNN9
76	APE50 5675 (ex 8B1ST)	spazzamento	X4HNN7
79	APE50 5677 (ex 8B1SW)	spazzamento	X4HNN8
74	APE50 5729 (ex 8B1SR)	spazzamento	X4HNNC
78	APE50 5730 (ex 8B1SP)	spazzamento	X4HNNX
71	APE50 5731 (ex 8B1SV)	spazzamento	X4HNNZ

I veicoli elencati sono **22**, così classificabili:

treruote 50cc per spazzamento

Lotto di veicoli simili e in equivalente stato di usura. Per la tipologia di veicoli la riparazione delle parti meccaniche è semplice e poco onerosa. Numero pezzi 22 tutti immatricolati nella stessa data.

Distinti saluti

Potenza, 29 Febbraio 2024

per l' INELECTRIC SRL

Ing. Francesco Tantorno

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **PIAGGIO**	Modello **APE 50 5675 (ex8B1st)**	Alimentazione **BENZINA**
Cilindrata **50cc**	Numero telaio **ZAPC8000000005675**	Potenza in KW **-**
Numero Targa **X4HNN7**	Trazione **SU ASSE POSTERIORE**	Prima immatricolazione **10/05/1999**
Classe inquinamento **-**	Tipo di cambio **MANUALE**	Km da quadro **-**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
vasca accessori in inox	☒ SI	☐ NO
sponde ribaltabili	☒ SI	☐ NO
piedi stabilizzatori	☐ SI	☒ NO
vasca ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

lotto composto da 22 veicoli

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carrozzerie mediamente in buono stato, vernice attaccata dalla ruggine, cerniere sportelli
Cristalli, parabrezza e lunotto	danneggiate mediamente in buono stato
Abitacolo, tappezzerie, sedili	cattvo statao di conservazione causa infiltrazioni dall'abitacolo e sportelli lasciati aperti mediamente
Fanali anteriori e posteriori	in buono stato
Pneumatici anteriori	deformati da stazionamento a bassa pressione
Pneumatici posteriori	deformati da stazionamento a bassa pressione

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

i veicoli del lotto presentano danni meccanici di varia natura, ma mediamente di piccola entità. le carrozzerie sono da ripristinare a causa della ruggine che ha attaccato i lamierati in differenti punti ed in particolare sulla base e sulle sponde dei cassoni. sono tutti dotati di vasche in acciaio inox in buono stato.

I)VALUTAZIONE VEICOLO

Valore

NOTE

pari veicolo in buone condizione ha un valore medio di 1800€

075
acta

071
acta



075
071
077
acta

NOTE AGGIUNTIVE

lotto di veicoli simili e in equivalente stato di usura.
per la tipologia di veicoli la riparazione delle parti meccaniche è semplice e poco onerosa.
numero pezzi 22 tutti immatricolati nella stessa data.