Febbraio 2024

A.C.T.A. s.p.a.

Comune di Potenza

Stima stato d’uso automezzi Lotto 3 COMPATTATORI

FRANCESCO IANTORNO

Direttore tecnico

INELECTRIC SRL

CONSIDERAZIONI SUI LOTTI

Si chiarisce che si è ritenuto di accorpare veicoli simili al fine di definire un lotto per una eventuale vendita in blocco al fine di suscitare maggiore interesse per l'eventuale acquirente.

Pertanto è compilata una scheda per ognuno di essi.

I compattatori, che probabilmente venduti in lotto potrebbero essere di interesse per operatore del settore che può attingere ricambi dai veicoli che si presentano in condizioni peggiori e con essi rimettere a servizio quelli in condizioni migliori. Si fa presente che la tipologia di attrezzatura di compattazione con cui gli stessi sono equipaggiati non è più in utilizzo inquanto sono pensate per la raccolta da cassonetto con relativo meccanismo di movimentazione e svuotamento. Quindi la valutazione dei veicoli si basa sul telaio di base e la parte dell'attrezzatura si ritiene debba essere rottamata e ciò sarebbe a beneficio/carico dell'eventuale acquirente. Il valore del lotto dei compattatori si stima essere pari a €27000.

Si è proceduto ad una riorganizzazione dei veicoli per tipologia e destinazione d'uso (si produce file Excel per semplificare lettura e gestione dati)

idenbtificativo aziendale	Marca e Modello	tipologia	Targa
104	IVECO 130.18 AFIO	compattatore	BX 909 MP
114	IVECO 260E31	compattatore	CD 294 BV
115	IVECO 260E31	compattatore	CD 300 BV
132	IVECO 260S80 (stralis 330)	compattatore	CW 717 KH
16	FIAT 120.18L	compattatore	AK 711 LG
13	RENAULT 210	compattatore	AK 128 LM
4	FIAT 190.30	compattatore	PZ 343874
11	FIAT 190.30	compattatore	PZ 345765
3	FIAT 35.12	trasporto e movimentazione	PZ 338331

I veicoli elencati sono **9**, così classificabili:

automezzi compattatori di RSU

Distinti saluti

Potenza, 29 Febbraio 2024

per l' INELECTRIC SRL

Ing. Francesco Tortorno

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca: RENAULT	Modello: V I 40ACB3	Alimentazione: DIESEL
Cilindrata: IVECO	Numero telaio: VF640ACB000004330	Potenza in KW: 151
Numero Targa: AK128LM	Trazione: POSTERIORE	Prima immatricolazione: 24/02/1997
Classe inquinamento: EURO 0	Tipo di cambio: MANUALE	Km da quadro: ---

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☐ SI	☒ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☒ SI	☐ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☐ SI	☒ NO
Spargi sale	☐ SI	☒ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

LOTTO COMPOSTO DA 8 COMPATTATORI

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carrozzeria idonea - vernice ossidata -parti in plastica deteriorate
Cristalli, parabrezza e lunotto	idonei
Abitacolo, tappezzerie, sedili	sedile guida leggermente usurato
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	non idonei
Pneumatici posteriori	non idonei

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

CALABRESE

CALABRESE



STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca: **Iveco Strailis**	Modello: **310**	Alimentazione: **Gasolio**
Cilindrata: **7790CC**	Numero telaio: **WJME2NN0004301817**	Potenza in KW: **228**
Numero Targa: **CW717KH**	Trazione: ASSI POSTERIORI	Prima immatricolazione: **03/01/2006**
Classe inquinamento: **EURO 3**	Tipo di cambio: **semi automatico**	Km da quadro: **-**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☒ SI	☐ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carrozzeria idonea - componenti integri - vernice ossidata
Cristalli, parabrezza e lunotto	idonea
Abitacolo, tappezzerie, sedili	usurato
Fanali anteriori e posteriori	idonea
Pneumatici anteriori	usurati
Pneumatici posteriori	usurati

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

IVECO
STRALIS

IVECO

IVECO

acta
310

CL-1

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **Iveco**	Modello **Eurocargo 130-18**	Alimentazione **Gasolio**
Cilindrata **5880cc**	Numero telaio **ZCFA1GD1102376840**	Potenza in KW **134**
Numero Targa **BX909MP**	Trazione **POSTERIORE**	Prima immatricolazione **01/03/2002**
Classe inquinamento **Euro 3**	Tipo di cambio **MANUALE**	Km da quadro **306463**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☒ SI	☐ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria discreta - vernice ossidata - plastiche deteriorate
Cristalli, parabrezza e lunotto	normale
Abitacolo, tappezzerie, sedili	plastiche e componentistica usutate - tappezzeria usurata
Fanali anteriori e posteriori	idonei
Pneumatici anteriori	non idonei
Pneumatici posteriori	non idonei

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

IVECO
tector
BX 909MP

acta
104

COS.ECO.
acta
104

COS.ECO.
104
acta

60
70
80
90
50
100
110
40
120
30
20
km/h
10
km

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **IVECO**	Modello **MAGIRUS 260E31**	Alimentazione **GASOLIO**
Cilindrata **7790cc**	Numero telaio **WJME2NN0004259618**	Potenza in KW **228**
Numero Targa **CD300BV**	Trazione **asse posteriore**	Prima immatricolazione **13/01/2003**
Classe inquinamento **EURO 3**	Tipo di cambio **semi automatico**	Km da quadro **-**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☒ SI	☐ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria Danneggiata in modo lieve - vernice ossidata e plastiche danneggiate dai raggi uv
Cristalli, parabrezza e lunotto	idoneo
Abitacolo, tappezzerie, sedili	usurati
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	usurati
Pneumatici posteriori	usurati

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

P

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

115
IVECO
CD 300BY

115
Eurotech
CURSOR
IVECO
CD 300BY

AMS
70
80
CD 300BY

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **IVECO**	Modello **MAGIRUS 260E31**	Alimentazione **GASOLIO**
Cilindrata **7790cc**	Numero telaio **WJME2NN0004256815**	Potenza in KW **228**
Numero Targa **CD294BV**	Trazione **asse posteriore**	Prima immatricolazione **13/01/2003**
Classe inquinamento **EURO 3**	Tipo di cambio **semi automatico**	Km da quadro **-**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☒ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria Danneggiata in modo lieve - vernice ossidata e plastiche danneggiate dai raggi uv
Cristalli, parabrezza e lunotto	idoneo
Abitacolo, tappezzerie, sedili	usurato
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	usurati
Pneumatici posteriori	usurati

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

P

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

NOTE AGGIUNTIVE

considerazioni analoghe alla scheda del veicolo tg CD300BV

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca: **IVECO**	Modello: **120E18**	Alimentazione: **DIESEL**
Cilindrata: **IVECO**	Numero telaio: **ZCFA1ED0002171670**	Potenza in KW: **130**
Numero Targa: **AK711LG**	Trazione: **POSTERIORE**	Prima immatricolazione: **19/07/1996**
Classe inquinamento: **EURO 2**	Tipo di cambio: **MANUALE**	Km da quadro: **28590**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☐ SI	☒ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☒ SI	☐ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☐ SI	☒ NO
Spargi sale	☐ SI	☒ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carrozzeria idonea - vernice ossidata -parti in plastica deteriorate
Cristalli, parabrezza e lunotto	idonei
Abitacolo, tappezzerie, sedili	sedile guida leggermente usurato
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	non idonei
Pneumatici posteriori	non idonei

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

PROBLEMI RISCONTRATI DAL COMMITTENTE: ATTREZZATURA

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

16
IVECO
AK 711 LG

acta

016
acta

PENNELLI
acta

km/h
km

100
80
PENNELLI

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **IVECO**	Modello **MT190E30**	Alimentazione **GASOLIO**
Cilindrata **9500cc**	Numero telaio **ZCFA1VMK004153481**	Potenza in KW **221**
Numero Targa **PZ345765**	Trazione **asse posteriore**	Prima immatricolazione **07/06/1994**
Classe inquinamento **EURO 1**	Tipo di cambio **MANUALE**	Km da quadro **-**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☒ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria Danneggiata in modo lieve vernice ossidata e plastiche danneggiate dai raggi uv
Cristalli, parabrezza e lunotto	idoneo
Abitacolo, tappezzerie, sedili	usurato
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	usurati
Pneumatici posteriori	iusurati

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria Danneggiata in modo lieve - vernice ossidata e plastiche danneggiate dai raggi uv
Cristalli, parabrezza e lunotto	idoneo
Abitacolo, tappezzerie, sedili	usurati
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	usurati
Pneumatici posteriori	usurati

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

IVECO

IVECO