Febbraio 2024

A.C.T.A. s.p.a.

Comune di Potenza

Stima stato d'uso automezzi Lotto 4 SPAZZANEVE

FRANCESCO IANTORNO

Direttore tecnico

INELECTRIC SRL

CONSIDERAZIONI SUI LOTTI

Si chiarisce che si è ritenuto di accorpare veicoli simili al fine di definire un lotto per una eventuale vendita in blocco al fine di suscitare maggiore interesse per l'eventuale acquirente.

Gli spazzaneve si ritiene che debbano essere venduti in blocco e, pertanto, si è stimato il valore del lotto come somma dei valori dei singoli veicoli compresi quelli che singolarmente andrebbero rottamati, per un totale di €17000. Si è comunque compilata una scheda per ognuno di essi.

Sulla base dell'elenco riportato nella tabella precedente si è proceduto aduna riorganizzazione dei veicoli per tipologia e destinazione d'uso (si produce file Excel per semplificare lettura e gestione dati)

idenbtificativo aziendale	Marca e Modello	tipologia	Targa
134	FIAT 90.16 (corto) Spazzaneve	spazzaneve/spargisale	CY 567 BT
138	FIAT 90.16 (corto) Spazzaneve	spazzaneve/spargisale	DB 694 YB
121	FIAT 90.16 Spazzaneve	spazzaneve/spargisale	CJ 699 PN
127	FIAT 90.16 Spazzaneve	spazzaneve/spargisale	CL 312 LA
103	MERCEDES U. 400 Spazzaneve	spazzaneve/spargisale	BZ022SR
105	SCHMID MULTIC. Spazzaneve	spazzaneve/spargisale	BZ 484 AD

I veicoli elencati sono **6**, così classificabili:

automezzi per spartineve e spargimento sale

Distinti saluti

Potenza, 29 Febbraio 2024

per l' INELECTRIC SRL

Ing. Francesco Tontorno

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **MULTICAR**	Modello **M26 Profiline spazzaneve**	Alimentazione **GASOLIO**
Cilindrata **2800CC**	Numero telaio **WMU2M26231W100938**	Potenza in KW **78**
Numero Targa **BZ484AD**	Trazione **INTEGRALE**	Prima immatricolazione **26/09/2002**
Classe inquinamento **EURO 2**	Tipo di cambio **MANUALE**	Km da quadro **16043**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☒ SI	☐ NO
Spargi sale	☒ SI	☐ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

LOTTO COMPOSTO DA 6 SPAZZANEVE SPARGISALE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carrozzeria buono stato - vernice ossidata -parti in plastica stinte per esposizione ai raggi UV
Cristalli, parabrezza e lunotto	idonea
Abitacolo, tappezzerie, sedili	sporco e con lievi segni di usura
Fanali anteriori e posteriori	idonea
Pneumatici anteriori	idonei
Pneumatici posteriori	idonei

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

multicar

BZ 484AD

SCHMIDT-Kehrbo
CE
STRATOS B11-18 VA
PRODUTTORE

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **Mercedes**	Modello **U400**	Alimentazione **GASOLIO**
Cilindrata **4249CC**	Numero telaio **WDB4051221W195931**	Potenza in KW **130**
Numero Targa **BZ022SR**	Trazione **INTEGRALE**	Prima immatricolazione **07/03/2002**
Classe inquinamento **EURO 3**	Tipo di cambio **MANUALE**	Km da quadro **-**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario:A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☒ SI	☐ NO
Spargi sale	☒ SI	☐ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	vernice carrozzeria ossidata- cofano ant. rotto, ma riparabile
Cristalli, parabrezza e lunotto	idoneo
Abitacolo, tappezzerie, sedili	idoneo
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	idoneo
Pneumatici posteriori	idoneo

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	carica minima, il quadro si accenda, ma non c'è la capacità sufficiente a mettere in moto
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

103



103

1000 daN (kg)
DIN Zurrpunkte
Point d'attache
Tie down point
≥30°
DI BELLO



STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca: **FIAT IVECO**	Modello: **90PM16C - Spazzaneve**	Alimentazione: **DIESEL**
Cilindrata: **5500CC**	Numero telaio: **A005194PZ14**	Potenza in KW: **118**
Numero Targa: **DB694YB**	Trazione: **INTEGRALE**	Prima immatricolazione: **1985**
Classe inquinamento: **PRE EURO**	Tipo di cambio: **MANUALE**	Km da quadro:

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☒ SI	☐ NO
Spargi sale	☒ SI	☐ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria danneggiata in modo lieve - vernice ossidata - ruggine parafango sx e portiere
Cristalli, parabrezza e lunotto	idonei
Abitacolo, tappezzerie, sedili	idonei
Fanali anteriori e posteriori	idonei
Pneumatici anteriori	idonei
Pneumatici posteriori	idonei

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE


DB 694YB


DB 694YB

138
acta

assaloni
LIZZANO IN BELVEDERE
(BO) ITALIA
ANNO 2006
MOD AV30
MATR MAC9015
MASSA (kg) 1000

138
acta
assaloni

acta
138

80
acta
100
DB 694YB

ASSALONI

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **Fiat Iveco**	Modello **90PM16C - corto spazzaneve**	Alimentazione **GASOLIO**
Cilindrata **5500CC**	Numero telaio **000585**	Potenza in KW **118**
Numero Targa **CY567BT**	Trazione **INTEGRALE**	Prima immatricolazione **1981**
Classe inquinamento **PRE EURO**	Tipo di cambio **MANUALE**	Km da quadro **53000**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☒ SI	☐ NO
Spargi sale	☒ SI	☐ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria Danneggiata in modo lieve - vernice ossidata - corrosione diffusa
Cristalli, parabrezza e lunotto	idoneo
Abitacolo, tappezzerie, sedili	usurati
Fanali anteriori e posteriori	idoneo
Pneumatici anteriori	usurati
Pneumatici posteriori	usurati

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

134
acta

A.C.T.A.
AZ. MUNICIPALE
DI IGIENE URBANA
- POTENZA -
DATA
KM
TIPO OLIO
FILTRO OLIO
FILTRO ARIA
FILTRO CARB.
FILTRO ANTIP.
FRENI
CINGHIA
PROSSIMO CONTROLLO A
KM
WURTH

70
acta
80
CY 567 BT



STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca **FIAT IVECO**	Modello **90PM16C - Spazzaneve**	Alimentazione **DIESEL**
Cilindrata **5500CC**	Numero telaio **A005193PZ14**	Potenza in KW **178**
Numero Targa **CL312LA**	Trazione **INTEGRALE**	Prima immatricolazione a libretto **20/01/2005** - **provenienza militare non risulta la data**
Classe inquinamento **PRE EURO**	Tipo di cambio **MANUALE**	Km da quadro **53354**

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☒ SI	☐ NO
Spargi sale	☒ SI	☐ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria danneggiata in modo lieve - vernice ossidata - corrosione diffusa- danni parafango sx e portiere
Cristalli, parabrezza e lunotto	idonea
Abitacolo, tappezzerie, sedili	discreti
Fanali anteriori e posteriori	idonei
Pneumatici anteriori	idonei
Pneumatici posteriori	idonei

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE


127

GILETTA
REVELLO (CN) Italy - Tel. 0175/258800 - Fax 0175/258825
Type
Serial No.
Engine No.
Prod. Year
2001
Empty Weight
1470
Kg
Solid Capacity m³
Liquid Capacity lt

CL 312 LA

CL 312 LA

STATO D'USO AUTOMEZZO

A)DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

☐ Privato ☒ Partita IVA

Marca: **FIAT IVECO**	Modello: **90PM16C - Spazzaneve**	Alimentazione: **DIESEL**
Cilindrata: **5500CC**	Numero telaio: **A006276PZ11**	Potenza in KW: **118**
Numero Targa: **CJ699PN**	Trazione: **INTEGRALE**	Prima immatricolazione: **1964**
Classe inquinamento: **PRE EURO**	Tipo di cambio: **MANUALE**	Km da quadro

B)DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO

Intestatario: A.C.T.A. s.p.a.

P. IVA: 01383790761

C)DOTAZIONE E DOCUMENTI

Gancio traino	☐ SI	☒ NO
Ruota/Ruotino di scorta	☐ SI	☒ NO
Trousse attrezzi	☐ SI	☒ NO
Kit di gonfiaggio	☐ SI	☒ NO
Martinetto / Cric	☐ SI	☒ NO
Doppie chiavi	☒ SI	☐ NO
Code card	☐ SI	☒ NO
Libretto uso e manutenzione	☐ SI	☒ NO
Libretto dei tagliandi	☐ SI	☒ NO
Documento Unico di Circolazione (DUC)	☒ SI	☐ NO
Tassa di proprietà	☒ SI	☐ NO
Cassone compattatore	☐ SI	☒ NO
Gru per sollevamento	☐ SI	☒ NO
Lampeggiante	☒ SI	☐ NO
Lama spartineve	☒ SI	☐ NO
Spargi sale	☒ SI	☐ NO
Piedi di stazionamento	☐ SI	☒ NO
Cassone ribaltabile	☐ SI	☒ NO

D)STATO DELLA CARROZZERIA, CRISTALLI, PARABREZZA E LUNOTTO



R=RIGATURA
DV= DANNI VERNICE
DC= DIFFERENZE COLORE
U= URTI
A= AMMACCATURA
RG= RUGGINE
C= CREPA VETRO

NOTE AGGIUNTIVE

STATO D'USO AUTOMEZZO

F)ESAME ISPETTIVO DEL VEICOLO (A VISTA)

	VALUTAZIONE
Carrozzeria e vernice	carozzeria danneggiata in modo lieve - vernice ossidata - ruggine e corrosione passante diffusa
Cristalli, parabrezza e lunotto	idonea
Abitacolo, tappezzerie, sedili	non idoniei
Fanali anteriori e posteriori	non idonea - anteriore sinistro rotto
Pneumatici anteriori	non idonei
Pneumatici posteriori	non idonei

G)ESAME TECNICO DELLE COMPONENTI MECCANICHE (A VISTA)

Motore a combustione interna	batteria esausta - impossibile messa in moto
Convertitore/inverter	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Stato batterie	batteria esausta
Tachigrafo	a vista idoneo
Frizione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alimentazione/Iniezione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sovralimentazione Impianto GPL/Metano	non presente
Avviamento/motorino	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Raffreddamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto di scarico	a vista idoneo
Impianto idraulico/organi ausiliari	a vista idoneo
Cambio	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Differenziale/Ripartitore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riduttore marce/velocità	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alberi di trasmissione e giunti	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Cuscinetti ruota	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Sospensioni/ammortizzatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto frenante	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Dischi e pastiglie freni	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
ABS/ESP	non presente
TCS/ASR	non presente
Organi di direzione	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Servosterzo e Pompa servosterzo	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Riscaldamento	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Condizionatore/Climatizzatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Strumenti ed indicatori	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Alternatore	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Impianto elettrico	a vista idoneo - impossibile controllare funzionamento, batteria esausta
Illuminazione e segnalazione	presente e idonei
Alzacristalli	presente e idonei
Tergicristalli	presente e idoneo
Impianto lavavetri	presente e idoneo
Chiusura centralizzata	non presente
Navigatore Satellitare	non presente
Autoradio/Lettore CD	non presente
Airbag e Cinture di sicurezza	presenti e idonei
Antifurto	non presente
Tetto apribile	non presente
Specchietti retrovisori esterni e interno	presenti e idonei

H)NOTE ULTERIORI

I)VALUTAZIONE VEICOLO

NOTE

80
70
70
80

SPARGITORE
MATR. N°

ASSALONI

CARRI